


1.

Natáčanie drôtu
do špirály navijákom.



2.

Navíjanie hrubšieho
drôtu na väčší profil
sviečky.



3.

Sklepávanie špirály
kladivom.




4.

Ťahanie drôtenej
špirály na rovnaké
očká.



5.

Zošívanie jednotlivých
častí viazacím drôtom.



6.

Natáčanie hrubšieho drôtu pre základnú časť svietnika.




7.

Spájanie drôtu systémom očko-háčik.




8.

Ohýbanie špirály do osnovy.



9.

Spájanie hotových častí.



10.

Hotové svietniky.

